豊小学校（平成26年度点検結果：1件）

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由（番号を）	H26.6対策会議	対策の要請先			対策結果・予定
							みんなでまちづくり推進課	道路整備課	警察	
例	○○市○○町○○のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道	5月30日	①歩道整備 ②SGによる見守り					
1	上今井327番地周辺 上今井老人憩いの家前のカーブ	カーブで見通しが悪い。スピードを出す車が多い。 市道を北進する運転手の注意を喚起するための看板が2基あるが、1基は文字が消えてしまっている。 また、南進する車の運転手に対しての看板の設置をお願いしたい。	市道	5月30日	①「歩行者あり　注意」の看板設置。 ②児童（登校班）指導		①			

豊小学校（平成27年度点検結果：1件）

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由（番号を）	H27.6対策会議	対策の要請先			対策結果・予定
							みんなでまちづくり推進課	道路整備課	警察	
例	○○市○○町○○のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道	5月30日	①歩道整備 ②SGによる見守り					
1	豊小学校プール西側T字路	出勤時には通行量もやや多く、十五所地区の児童が道路を横断するのに危険である。また、カーブであるために見通しも悪い。	市道	5月8日	①児童の横断に注意するような看板の設置 ②横断歩道の設置	6月24日合同点検，地域と相談し書類の提出	①		②	

豊小学校（平成28年度点検結果：6件）

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由（番号を）	H28.6対策会議	対策の要請先			対策結果・予定
							みんなでまちづくり推進課	道路整備課	警察	
例	○○市○○町○○のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道	5月30日	①歩道整備 ②SGによる見守り					
1	十五所方面、細い路地からのバス通り･車道への交差点	一時停止の道路マークが薄くなっている。また、標識がない。	市道		①歩道整備 ②SGによる見守り	学校・PTAから直接道路整備課へ要請		①		整備済 SGへ要望済
2	吉田891番地先 県営豊団地付近三叉路、通勤者による脇道利用車出入り	歩道を横切って侵入してくる車が多いので、心配である。危険を喚起する標識が欲しい。	市道	6月23日	①「歩行者あり　注意」の看板設置。 ②通学経路変更検討	学校・PTAから直接みんなでまちづくり推進課へ要請	①			設置済
3	学校より，警察署方面の通学路	果樹園が多く、民家が少ない。	市道		①下校時、見守り隊への依頼 ②SGによる見守り　③複数下校指導	学校で対応				スクールサポーターを通して確認済
4	歩道橋周りの雑草	歩ける場所を狭くする。見通しが悪い。	市道		①草の刈込 ②SGによる見守り	学校・PTAから直接道路整備課へ要請				順次対応中
5	県道甲府南アルプス線と国道52号線の交わる交差点付近のフェンス	つる草等生い茂り、視界を遮っている。	県道		①児童【登校班】指導 ②SGによる見守り	学校・PTAから直接道路整備課へ要請				児童生徒へ注意喚起 要望済
6	十五所方面、通学路脇の貯水池	フェンスがあるが、網がかけていない。			貯水池では、遊ばない指導を徹底する。	学校で対応				児童生徒へ注意喚起

豊小学校（平成29年度点検結果：6件）

番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由（番号を）	H29.6対策会議	対策の要請先			対策結果・予定
							みんなでまちづくり推進課	道路整備課	警察	
例	○○市○○町○○のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道	5月30日	①歩道整備 ②SGによる見守り					
1	吉田891番地先 県営豊団地付近三叉路、通勤者による脇道利用車出入り	歩道を横切って侵入してくる車が多いので、心配である。危険を喚起する大きな標識が欲しい。	市道		①「歩行者あり　注意喚起のおおきな看板設置。 ②通学経路変更検討	H28合同点検実施 看板設置済み 児童への指導徹底	①			①看板設置済 児童生徒へ注意喚起
2	学校より，警察署方面の通学路	耕作放棄地や果樹園が多く民家が少ない。	市道		①下校時、子ども見守り隊への依頼 ②SGによる見守り　③複数下校指導	学校で安全指導の徹底				児童生徒へ注意喚起 SG、見守り隊へ要望済
3	豊小学校東側、南北の道路～豊小学校前信号交差点を南へ向かう道	ゆるやかな直線道路で、朝夕スピードを上げて通過する車が多い。甲西バイパスの抜け道として使う車が多い。	市道		①「スピード落とせ　注意」の看板 ②SGによる見守り	H28合同点検実施 対策一覧表掲載済み ①学校から申請書を提出 児童に安全指導の徹底	①			児童生徒へ注意喚起 SGへ要望済
4	吉田753番地先 豊小学校南側、東西の市道	朝夕の通勤、通学時の利用が多い。見通しが悪いため危険である。また、学童利用のための車の駐停車が多い。	市道		①注意喚起のおおきな看板設置。（駐停車禁止など） ②SGによる見守り	学校から申請書を提出	①			SGへ要望済
5	歩道橋周りの雑草（特に甲西バイパス付近）	歩道と車道の境に雑草が生い茂り，視界を妨げている	県道		①草の刈込 ②SGによる見守り	学校から修繕要望書を提出				SGへ要望済
6	久円寺信号交差点	信号機はあるが，カーブのため見通しが悪い。小笠原・十五所方面から登校する児童、南アルプスガーデン方面から登校する児童も多くい。	県道		①「歩行者あり　注意喚起のおおきな看板設置。 ②SGによる見守り	対策一覧表掲載済み ①学校から申請書を提出				SGへ要望済