

### ①豊小学校 2024年度通学路安全点検結果: 10件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	豊小学校前交差点南	県道	豊小方面から南進する車にとって道が左にカーブしているため歩道を歩く児童に気づきにくい。自動車が突っ込まないか心配。	白線では不安なため、車道と歩道を分けるようにオレンジポールを点在させてほしい。	看板設置可 ポストコーンの設置を検討
2	新規	豊小学校南働く婦人の家前	市道	豊小プール横のカーブを抜けたところがあるので、スピードを出して来たら児童横断に気づくのが遅くなって危険。	道路に横断歩道か、(赤などの目立つ)色のラインを引いてほしい。	調査検討
3	新規	豊小正門前	市道	スピードを出す車が多い。	スピードを落とす、児童横断などの表示を増やす。	調査検討
4	継続	魚しげ鮎T字路	市道から 県道	北側から来る車にとって歩道を歩く児童が見えにくい。停止線も薄くなっている。	停止線を濃くして、大通りに出るときにスピードを出したままにしないような注意書きもしてほしい。	調査検討
5	継続	県営豊団地南のY字路	市道	西側の道路が抜け道になっていてスピードを出す車が多い。カーブミラーが季節によっては草で見えない。	西側の道路でスピードを出さないように注意喚起の表示をしてほしい。	看板設置済
6	新規	沢登歩道橋北T字路	市道	北から来る車にとって東から来る歩行者が死角になる。停止線を越えて止まるので接触がないか不安。	歩行者注意の看板と減速ロードハンブを取り付けてほしい。	看板設置済
7	新規	諏訪神社から沢登歩道橋へ抜ける道路	市道	歩道のグリーンベルトが消えている。樹木も畑から出ている。	グリーンベルトを濃くしてほしい。	グリーンベルトの再塗布
8	新規	十五所歩道橋	国道	歩道橋のすべり止めがはがれている。	すべり止めの壊れているところを直してほしい。	道路管理者(国)に対応をお願いする
9	新規	十五所歩道橋北のT字路	市道	交差点だが歩道がなく危険。車、バイクがスピードを出して通る。	歩道のわかる線が欲しい。	外側線の検討
10	新規	東吉田ノエピア付近	市道	人通りが少なく周りは畑なので連れ去り等がないか不安。	街灯を増やす。	防犯灯の設置については地元自治会に要望をお願いしていただきたい