

豊小学校 2025年度通学路安全点検結果：11件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
1	継続	諏訪神社から沢登歩道橋へ抜ける道路	市道	抜け道として使われ、スピードを出す車が多い。グリーンベルトが消えている。	グリーンベルトを塗りなおして歩道をわかりやすくしてほしい。	路面標示による安全対策を実施予定。状況を見てグリーンベルトの再塗布を検討。
2	新規	プール西側市道。十五所歩道橋から学校へ行くときわたる道。	市道	沢登歩道橋からの抜け道でスピードを出す車が多いのに、児童が渡るところに横断歩道がない。	横断歩道を書いてほしい。ハンブを設置してほしい。	横断歩行者及び交通量が少なく、横断歩道の新規設置は難しい。下水道管の布設予定箇所につき、下水道工事後に安全対策を実施予定。
3	継続	豊小南働く婦人の家前	市道	豊小プール横のカーブを抜けたところにあるので、スピードを出して来たら児童横断に気づくのが遅くなって危険。	道路に横断歩道か(赤などの色の目立つ)色のラインを引いてほしい。ハンブを設置してほしい。	横断歩行者及び交通量が少なく、横断歩道の新規設置は難しい。下水道管の布設予定箇所につき、下水道工事後に安全対策を実施予定。
4	継続 新規	十五所(継続)・沢登(新規)の歩道橋	国道	すべり止めがはがれている。	すべり止めをつけてほしい。	道路管理者に要望済
5	新規	十五所歩道橋西の道路	市道	通学路だが歩道がない。	歩道のわかる線が欲しい。	道路幅員が狭く、白線を引くことができません。路面標示による安全対策を検討中。
6	新規	十五所公会堂から県道に出たところの横断歩道	県道	横断歩道が薄く、「横断歩道あり」の標識が見えない。止まってくれる車も追突しそうになっている。	横断歩道を濃くする。横断歩道ありの標識をわかりやすくする。	補修済み。
7	継続	豊小学校交差点南	県道	豊小方面から南進する車にとって道が左にカーブしているため歩道を歩く児童に気づきにくい。	白線では不安なため、車道と歩道を分けるようにオレンジポールを点在させてほしい。	グリーンベルトを設置予定。状況を見てポストコーンの設置を検討。
8	新規	豊郵便局前横断歩道	県道	歩道と県道が隣接。信号待ちのとき縁石に上る児童がいる。		学校で指導する。

豊小学校 2025年度通学路安全点検結果：11件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
9	新規	東吉田ノエビア東付近	市道	クランク状態の市道が高い塀で囲まれている。		注意して通行するよう学校で指導する。
10	場所 継続 内容 新規	県営豊団地南のY字路	市道	西側の道路が抜け道になっていてスピードを出す車が多い。 西側道の入るところを渡るのだが横断歩道がない。カーブミラーが季節によって見えない。	横断歩道をかいてほしい。	横断歩行者及び交通量が少なく、横断歩道の 新規設置は難しい。
11	新規	上今井豊団地北交差点東 側ハッピードリンク前	市道	細い道から大通りに出るところで歩道を超えて停止する車がある。	停止線を濃くする。停止のわかる看板設置を してほしい。	自治会から要望があれば対応可能