

①豊小学校 2023年度通学路安全点検結果：3件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	吉田891 県営豊団地南のY字路	市道	一時停止の停止線と「止まれ」の白線が消えかけている。また注意喚起看板が色あせている。横断する児童があるため危険を感じる。	道路標示と看板の修繕 「児童横断あり」の表示や横断歩道の設置	看板設置済
2	新規	吉田1173 魚しげ鮎東 県道5号線へ出る道	市道	県道沿いの歩道を児童が歩くが、北から県道に出てくる車と互いに見えにくい。	注意喚起の看板や道路へのペイント等の表示があるとよい	看板設置済
3	継続	吉田 元JA豊支所南の民家の垣根	市道	垣根が茂ってくると、避けるために車道を歩くことになり危険。	垣根の伐採や定期的な剪定	地権者へ通知を行う