

## 豊小学校 2022年度通学路安全点検結果:4件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	十五所 学校プール西側のT字路	市道	幹線道路への抜け道として使用するためかスピードを出している車が多い。	『通学路 徐行』のような道路上に表示をしてほしい。	路面標示等を検討
2	新規	吉田 豊農協南の家の垣根	市道	垣根の木が歩道にはみ出すように茂っている。避けようと車道を歩くことになり危険である。	垣根の木の伐採や剪定	対応予定
3	継続	吉田 ローソン南アルプス吉田店・ 桜田レッカー出口	市道	国道52号線の抜け道になっていて速度を上げて走行する車が多い。	注意喚起の看板が見やすいものになったが、交通量は依然多く、速度が速い車もいるので、これからも定期的な取締りをお願いしたい。	速度取締り
4	新規	吉田 日立の入口		トラックが入り口付近に道路側を後ろにして停車している。児童がすぐ近くを通るが危険を感じる。	会社の敷地内への駐停車をお願いする。	調査の上、会社をお願いする